



Matís ohf
Rannsóknarstofa
 Vínlandsleið 12
 113 Reykjavík
 Sími: (354)-422 5000
 Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
 Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
 Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands
 4802840549
 Austurvegi 56
 Selfoss

Sýni Nr. R12021920003
 Vatn

Sýnatökudagsetning: 11/09/2012
 Móttekið: 11/09/2012
 Rannsakað: 11/09/2012

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
 Sýnatökustaður : Hveragerði
 Auðkenni : 3199/S-3, Vatnsthankur/Vatnsveita Hveragerðis
 Tilefni sýnatoku : Reglubundið eftirlit
 Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 9°C
 Ástand vatnsbóls: Góður
 Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Mælingar framkvæmdar af eftirliti við sýnatokur:
 Sýrustig (pH): 7,00 Leiðni (μ S/cm): 150,1
 Hitastig við sýnatoku: 9,4°C

Örverurannsóknir

| | |
|--|---|
| Enterokokkar 100 ml síun (ÖVA12) | 0 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5) | 0 |
| Gerlafjöldi við 37°C í 1 ml (ÖVA5) | 0 |
| Kólicherlar í 100 ml síun (ÖVA2) | 0 |

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

14. september, 2012

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
 samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
 hrolfur.sigurdsson@matis.is

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
 Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimiliðir þeirra á heimasiður Matís ohf (www.matis.is).
 Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.
 Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
 Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, svíðsstjóra.



Heilbrigðiseftirlit Suðurlands
Austurvegi 56
800 Selfoss

26.9.2012

Hérna eru niðurstöður efnagreininga á einu neysluvatnssýni skv. heildarúttekt reglugerðar nr.536/2001
Sýnin voru send til ALS Scandinavia AB, Täby í Svíþjóð til mælinga.
Sýnið var tekið 11. september 2012 á eftirtoldum stað:
12-2192-3/S-3/ Vatnsveita Hveragerðis

Niðurstöður: (sjá einnig frá Svíþjóð, Report T1213128)

Sýni nr. 12-2192-3

| | | |
|----------------------|--------|--------|
| Ca | mg/l | 11 |
| Fe | mg/l | 0,0021 |
| K | mg/l | 1,01 |
| Mg | mg/l | 3,7 |
| Na | mg/l | 15,7 |
| Si | mg/l | 11,7 |
| Al | µg/l | 8,06 |
| As | µg/l | <0.05 |
| Ba | µg/l | 0,371 |
| Cd | µg/l | <0.002 |
| Co | µg/l | <0.005 |
| Cr | µg/l | 0,275 |
| Cu | µg/l | 0,264 |
| Hg | µg/l | <0.002 |
| Mn | µg/l | 0,0542 |
| Mo | µg/l | 0,12 |
| Ni | µg/l | <0.05 |
| P | µg/l | 25,3 |
| Pb | µg/l | 0,0166 |
| Sr | µg/l | 23,5 |
| Zn | µg/l | 5,49 |
| Sb | µg/l | <0.01 |
| B | µg/l | 13,8 |
| Se | µg/l | 0,244 |
| colour | mgPt/l | <5 |
| nitrit | mg/l | <0.01 |
| nitrat | mg/l | 0,18 |
| ammonium | mg/l | <0.026 |
| klorid | mg/l | 16,1 |
| sulfat | mg/l | 5,15 |
| fluorid | mg/l | 0,04 |
| TOC | mg/l | 0,72 |
| CN total | mg/l | <0.005 |
| triklormetan | µg/l | <0.30 |
| tribrommetan | µg/l | <0.20 |
| dibromklorometan | µg/l | <0.10 |
| bromdiklormetan | µg/l | <0.10 |
| summa trihalometaner | µg/l | <0.35 |



| | | |
|------------------------|------|---------|
| bensen | µg/l | <0.20 |
| toluen | µg/l | <1.00 |
| etylbenzen | µg/l | <0.10 |
| m,p-xylen | µg/l | <0.20 |
| o-xylen | µg/l | <0.10 |
| xylener, summa | µg/l | <0.15 |
| diklorometan | µg/l | <2.0 |
| 1,1-dikloretan | µg/l | <0.10 |
| 1,2-dikloretan | µg/l | <1.00 |
| trans-1,2-dikloreten | µg/l | <0.10 |
| cis-1,2-dikloreten | µg/l | <0.10 |
| 1,2-diklorpropan | µg/l | <1.0 |
| tetraklormetan | µg/l | <0.10 |
| 1,1,1-trikloretan | µg/l | <0.10 |
| 1,1,2-trikloretan | µg/l | <0.20 |
| trikloreten | µg/l | <0.10 |
| tetrakloreten | µg/l | <0.20 |
| vinykklorid | µg/l | <1.00 |
| naftalen | µg/l | <0.20 |
| acenaftylen | µg/l | <0.10 |
| acenaften | µg/l | <0.0070 |
| fluoren | µg/l | <0.010 |
| fenantren | µg/l | <0.040 |
| antracen | µg/l | <0.0050 |
| fluoranten | µg/l | <0.0050 |
| pyren | µg/l | <0.0050 |
| bens(a)antracen | µg/l | <0.0030 |
| krysen | µg/l | <0.0070 |
| bens(b)fluoranten | µg/l | <0.0040 |
| bens(k)fluoranten | µg/l | <0.0020 |
| bens(a)pyren | µg/l | <0.0020 |
| dibenzo(ah)antracen | µg/l | <0.0020 |
| benso(ghi)peryen | µg/l | <0.0030 |
| indeno(123cd)pyren | µg/l | <0.0030 |
| PAH, summa 16 | µg/l | <0.20 |
| PAH, summa cancerogena | µg/l | <0.012 |
| PAH, summa övriga | µg/l | <0.19 |
| PAH, summa 4 | µg/l | <0.0060 |
| PAH, summa L | µg/l | <0.15 |
| PAH, summa M | µg/l | <0.033 |
| PAH, summa H | µg/l | <0.013 |

Hvað varðar áræðanleika, mælióvissu, mæliaðferðir og faggildingarstöðu einstakra mælinga í þessari skýrslu er vísað í meðfylgjandi frumgögn frá þeim rannsóknastofum sem mælingarnar gerðu.

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð nr. 536/2001

fh. rannsóknastofu Matís ohf

Hrólfr Sigurðsson

Hrólfr Sigurðsson
Sérfræðingur

Franklin Georgsson

Franklin Georgsson
Sviðstjóri